

「マンホールが下がってる！」と思ったら・・・

《マンホール周囲の凍上現象について》

◎凍上とは・・・

寒気によって、地表面が冷やされると土壌が凍結します。このとき土壌が隆起する現象です。

◎道路では・・・

道路においても、マンホール周りのアスファルト（舗装）が隆起する現象が起き、マンホールと道路面に段差が生じる場合があります。



段差の程度によっては、一時的に舗装のすり付け等により段差を解消する場合があります。

凍上現象にお気づきの際は、下水道建設課までご連絡下さい。

この現象は暖かくなるとほとんどの場合元に戻ります。